

## کسی کام والی جگہ پر کتنے ٹائلٹ ہونا چاہئیں؟

(How many toilets should a workplace have?)

متعلقہ قانون ورک پلیس (ہیلتھ، سیفٹی اینڈ ویلفیئر) ریگولیشنز 1992ء ہے۔ ریگولیشن 20، متعلقہ سینٹری سہولیات کہتا ہے:

- 1- آسانی سے قابل رسائی جگہوں پر سینٹری کی مناسب اور کافی سہولیات مہیا کی جائیں گی۔
- 2- پیرا (1) کی عمومیت کو متاثر کیے بغیر، سینٹری کی سہولیات اس وقت تک مناسب نہیں ہوں گی جب تک:
  - (اے) سہولیات والے کمروں سے ہوا کا مناسب اخراج اور ان میں روشنی کا معقول انتظام نہ ہو۔
  - (بی) یہ سہولیات اور ان والے کمرے صاف ستھرے اور قابل استعمال نہ رکھے جاتے ہوں، اور
  - (سی) ان سہولیات والے کمرے مردوں اور عورتوں کے لیے الگ الگ نہ مہیا کیے جائیں، ماسوائے اس کے اور جب تک ہر سہولت کسی الگ کمرے میں ہو تو اس کا دروازہ اندر سے بند ہو سکتا ہو۔

اپرووڈ کوڈ آف پریکٹس کم سے کم تعداد میں سہولیات فراہم کرنا جاری رکھتا ہے (کالم 1 میں کام پر دکھائے گئے افراد کی تعداد وہ زیادہ سے زیادہ تعداد ظاہر کرتی ہے جو کسی ایک وقت میں کام کی جگہ پر ہو سکتے ہوں)۔

ملے جلے (یا صرف خواتین) استعمال کے لیے ٹائلٹوں اور واش بیسنوں کی تعداد:

تعداد واش بیسن	تعداد ٹائلٹ	کام والی جگہ پر افراد کی تعداد
1	1	1-5
2	2	6-25
3	3	26-50
4	4	51-75
5	5	76-100

صرف مردوں کے زیر استعمال ٹائلٹیں:

تعداد پورٹل	تعداد ٹائلٹ	کام والی جگہ پر مرد
1	1	1-15
1	2	16-30
2	2	31-45
2	3	46-60
3	3	61-75
3	4	76-90
4	4	91-100

حوالے

L24, Workplace health, safety and welfare, approved code of practice and guidance,

(ایچ ایس ای بکس سے دستیاب۔ ISBN 0717604136)

Welfare at work • مفت ایف لیٹ